

Fahrzeugkosten WB31  
2024 bis Juli 2025

Fahrzeugkostenübersicht									
Rechnungsdatum	Rechnungsnummer	Fahrzeug	Reparatur	Betrag	Firma	Postleitzahl	Ort	KM	Auftrag erteilt durch
08.02.2024	K2400843	WB31	Inspektionsservice	946.25	Mercedes Bellach	4512	Bellach		Martin Seidl
12.03.2024	K24017088	WB31	Diverse Arbeiten an der Karosserie	1'156.45	Team Garage	2540	Grenchen		Martin Seidl
03.04.2024	K2402342	WB31	Diverse Arbeiten	1'362.05	Team Garage	2540	Grenchen		Martin Seidl
08.05.2024	K2403746	WB31	RAG Prüfbericht	173.60	Auto Weber AG	4528	Zuchwil		Martin Seidl
01.07.2024	K2405266	WB31	Diverse Arbeiten am Innenausbau, Karosserie	6'939.50	Clément Technique SA	1731	Ependes		Martin Seidl
16.07.2024	K2406007	WB31	Inspektionsservice	2'191.75	Team Garage	2540	Grenchen		Martin Seidl
30.09.2024	K2408386	WB31	Flüssigkeiten ersetzen, div. Reparaturen	1'575.55	Mercedes Bellach	4512	Bellach		Martin Seidl
30.09.2024	K2408391	WB31	Diverse Arbeiten am Fz	922.75	Team Garage	2540	Grenchen		Martin Seidl
25.10.2024	K2409337	WB31	Reifen wechseln, wuchten	188.90	Team Garage	2540	Grenchen		Martin Seidl
25.10.2024	K2409335	WB31	Heckabsenkung über Software begrenzen	78.35	Ariva GmbH	3380	Wangen a.A.		Martin Seidl
13.11.2024	K2410028	WB31	Wischerblätter ersetzen	51.25	Team Garage	2540	Grenchen		Martin Seidl
28.11.2024	K2410540	WB31	Inspektionsservice	878.45	Team Garage	2540	Grenchen		Martin Seidl
06.12.2024	K2410947	WB31	Kappe Blaulichtbalken ersetzen	240.50	Team Garage	2540	Grenchen		Martin Seidl
08.01.2025	RE-10460398/781	WB31	Adbluepumpe Fehler	453.70	Mercedes Bellach	4512	Bellach		Nartin Seidl
17.01.2025	RE-20250037	WB31	Trittsstufe erneuert	1'996.60	Team Garage	2540	Grenchen		Martin Seidl
23.01.2025	RE-10464225/781	WB31	Scheinwerfer erneuert	753.65	Mercedes Bellach	4512	Bellach		Martin Seidl
28.01.2025	K2500406	WB31	Diverse Arbeiten am Fahrzeug	453.70	Mercedes Bellach	4512	Bellach		Martin Seidl
10.02.2025	RE-00880	WB31	Carrosserie Arbeiten Korrosionsstellen, Reparatur Apothekenschrank + Umbau, Einbau O2, Anschluss in Dachpartie, Blaulichtblitzer ersetzt Aussenspiegel	12'816.70	Clément Technique SA	1731	Ependes		Martin Seidl
13.02.2025	K2500923	WB31	Service	753.65	Mercedes Bellach	4512	Bellach		Martin Seidl
19.02.2025	RE-20250217	WB31	Luftfederung Hinterachse re + li, Luftbalsatz HA MB Sprinter	1'999.00	Team Garage	2540	Grenchen		Martin Seidl
24.04.2025	RE-20250555	WB31	Radwechsel und wuchten	177.30	Team Garage	2540	Grenchen		Martin Seidl
10.07.2025		WB31	MFK	100.00	Kanton SO	2540	Grenchen	162'300	Martin Seidl
14.07.2025	RE-20250941	WB31	Querlenker, Stossdämpfer, Stabis, Lenkgeometrie, MFK	4'658.00	Team Garage	2540	Grenchen		Martin Seidl
30.07.2025	105122233/781	WB31		1'692.25	Mercedes Bellach				
11.09.2025		WB31	Zusatzbatterie	503.40					
31.10.2025	10536173/781	WB31		1'927.30	Mercedes Bellach				
Ergebnis				44'990.60					